

Seznam nedostatků a závad v bč. 225 na adrese Taussigova 1172/1

- Omítky jsou po bývalém nájemci opotřebený.
- Interiérové kování u dveří je na seřízení a opravu.
- Ve sprchovém koutu je poškozený PVC závěs.
- Kuchyňská linka je po bývalém nájemci bytu. Z tohoto důvodu bude zajisté provést její seřízení.
- Bylo by vhodné si v bytě provést kontrolu roháčků TUV, SV a kombi z důvodu dlouhého nepoužívání. Některé roháčky můžou být zarostlé a z tohoto důvodu může dojít ke špatnému ovládání.
- Venkovní parapety jsou opotřebený z důvodu vlivu počasí.

POZNÁMKA:

- 1. Domácí telefon, který v bytě chybí, bude dodán správní firmou OSMS a.s.**
- 2. Při zajištění nového elektroměru u poskytovatele elektřiny (např. PREDistribuce a.s.) nemuseli být v minulosti vyměněny přívodní rozvody k elektroměru v hlavní skříni na chodbě včetně jističe. Tyto věci si dělá výhradně poskytovatel. Přívodní rozvod z bytu k elektroměru by měl být vyměněn za nový (měď).**

Vypracoval: Jan Huml

Osmá správa majetku a služeb a.s.



Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8
IČ: 04650522 DIČ: CZ04650522

