

Seznam nedostatků a závad v bč. 68 na adrese Taussigova 1172/1

- Omítky jsou po bývalém nájemci opotřebený.
- Práh u hlavního vstupu do bytu je opotřebovaný.
- Zanesený odpad ve vaničce sprchového koutu.
- Odpad pod umyvadlem je potřeba opravit.
- Připevnit držák na sprchu.
- Přechodová lišta mezi předsíní a pokojem je opotřebená.
- Bylo by vhodné si v bytě provést kontrolu roháčků TÚV, SV a kombi z důvodu dlouhého nepoužívání. Některé roháčky můžou být zarostlé a z tohoto důvodu může dojít ke špatnému ovládní.
- Venkovní parapety jsou opotřebený z důvodu vlivu počasí.
- Lodžie je po původních nájemcích bytu zanesená nepořádkem.

UPOZORNĚNÍ:

- 1. Při zajištění nového elektroměru u poskytovatele elektřiny (např. PREdistribuce a. s.) nemuseli být v minulosti vyměněny přívodní rozvody k elektroměru v hlavní skříní na chodbě včetně jističe. Tyto věci si dělá výhradně poskytovatel. Přívodní rozvod z bytu k elektroměru by měl být vyměněn za nový (měď).***

Vypracoval: Jan Huml

Osmá správa majetku a služeb a.s.



Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8
IČ: 04650522, DIČ: CZ04650522

