

Seznam nedostatků a závad v bč. 61 na adrese Taussigova 1172/1

- Omítky jsou po bývalém nájemci opotřebený.
- Dveře do koupelny jsou odřené z vnitřní strany.
- Výměna termostatické hlavice u ÚT.
- V koupelně a v pokoji jsou na některých místech odfouklé obklady.
- Bylo by vhodné si v bytě provést kontrolu roháčků TUV, SV a kombi z důvodu dlouhého nepoužívání. Některé roháčky můžou být zarostlé a z tohoto důvodu může dojít ke špatnému ovládní.
- Venkovní parapety jsou opotřebený z důvodu vlivu počasí.

POZNÁMKA:

- 1. Při zajištění nového elektroměru u poskytovatele elektřiny (např. PREDistribuce a. s.) nemuseli být v minulosti vyměněny přívodní rozvody k elektroměru v hlavní skříni na chodbě včetně jističe. Tyto věci si dělá výhradně poskytovatel. Přívodní rozvod z bytu k elektroměru by měl být vyměněn za nový (měď).**

Vypracoval: Jan Huml

Osmá správa majetku a služeb a.s.



Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8
IČ: 04650522, DIČ: CZ04650522

